CERTIFICADO DE ANÁLISIS

No . de Laboratorio/No. de Informe	AP26-5205
Solicitado por	OZONO SAS ESP - JENNIFER BARBOSA HURTADO
Procedencia	HIDRANTE FRENTE A VENECIA
Dirección	CALLE 3 ENTRE CARRERAS 28 Y 28A, LA NUEVA ITALIA
Municipio	PALMIRA
Clase de Agua	TRATADA
Uso del Agua	CONSUMO
Punto de Muestreo	PUNTO 3
Fecha de Muestreo	2026-09-02 02:37 PM
Fecha de Recepción	2026-09-02
Responsable del Muestreo	Hidroambiental_S.A.S
Plan de Muestreo	FT-MM-020
Procedimiento de Muestreo	PT-MM-003

RESULTADOS DE LABORATORIO

Parámetro Analizado	Unidad	Método Utilizado	Resultado	Fecha de Análisis	Res 2115 de 2007
Cloro Residual Libre	mg Cl2/L	SM 4500-Cl- G	0,63	2026-09-02	0,3 - 2,0
Coliformes Totales	UFC/100mL	SM 9222 B	0	2026-09-02	0 - 0
Color Aparente	UPC	SM 2120 C	< 8	2026-09-04	0 - 15
Escherichia coli	UFC/100mL	SM 9222 D	0	2026-09-02	0 - 0
pH	Unidades de pH	SM 4500-H+ B	6,94	2026-09-02	6,5 - 9,0
Temperatura	ºC	SM 2550 B	23,2	2026-09-02	---
Turbiedad	NTU	SM 2130 B	< 1	2026-09-04	0 - 2

Laboratorio con SGC en la Norma NTC/ISO/IEC 17025 y autorizado por INS Res. 00001598 de 2025
(SUB) = Parámetro Subcontratado.

Aprobó

Jose Manuel Valencia Marin
Químico PQ-09158
Director Técnico del Laboratorio

Lorena Villegas
Microbióloga
Coordinadora Laboratorio Microbiología

General

Laboratorio de Microbiología: Con base en los parámetros microbiológicos analizados, la muestra cumple con los criterios de calidad establecidos para agua destinada al consumo humano, de conformidad con la normativa vigente.
Laboratorio de Fisicoquímica: Con base en los parámetros fisicoquímicos analizados, la muestra cumple con los criterios de calidad establecidos para agua destinada al consumo humano, de conformidad con la normativa vigente.

*Cuando las muestras son suministradas por los clientes Hidroambiental S.A.S no es responsable de la toma de muestra ni de las condiciones de preservación, almacenamiento y transporte antes de la recepción
Los anteriores resultados son válidos únicamente para la muestra analizada
Este informe no puede reproducirse sin la aprobación de Hidroambiental S.A.S

Fin del Documento

ANEXO A CERTIFICADO DE ANÁLISIS

REPORTE DE ÍNDICE IRCA

No . de Laboratorio/No. de Informe AP26-5205
Solicitado por OZONO SAS ESP - JENNIFER BARBOSA HURTADO
Procedencia HIDRANTE FRENTE A VENECIA
Dirección CALLE 3 ENTRE CARRERAS 28 Y 28A, LA NUEVA ITALIA
Municipio PALMIRA
Clase de Agua TRATADA
Uso del Agua CONSUMO
Punto de Muestreo PUNTO 3

RESULTADOS DE ÍNDICE IRCA

Parámetro Analizado	Unidad	Especificacion Res. 2115 de 2007	Puntaje de Riesgo Res. 2115 de 2007	Resultado de Muestra	Puntaje Asignado IRCA Cuadro 6. Artículo 13. Res 2115
Cloro Residual Libre	mg Cl2/L	0,3 - 2,0	15	0,63	0
Coliformes Totales	UFC/ 100mL	0 - 0	15	0	0
Color Aparente	UPC	0 - 15	6	< 8	0
Escherichia coli	UFC/ 100mL	0 - 0	25	0	0
pH	Unidades de pH	6,5 - 9,0	1.5	6,94	0
Temperatura	ºC		0	23,2	0
Turbiedad	NTU	0 - 2	15	< 1	0
SUMATORIA PUNTAJES DE RIESGO ASIGNADOS A CARACTERÍSTICAS NO ACEPTABLES					**0**
SUMATORIA PUNTAJES DE RIESGO ASIGNADOS A TODAS LAS CARACTERÍSTICAS ANALIZADAS					**77.5**
$IRCA = \frac{\sum \text{Puntaje de riesgo asignado a características no aceptables}}{\sum \text{Puntaje de riesgo asignado a todas las características analizadas}} \times 100$					**0.0**
CLASIFICACIÓN					**SIN RIESGO**
Laboratorio con SGC en la Norma NTC/ISO/IEC 17025 y autorizado por INS Res. 00001598 de 2025 (SUB) = Parámetro subcontratado					

El puntaje de riesgo se aplica con base en el Cuadro No. 6 del Artículo 13 de la Resolución 2115 de 2007
La clasificación se aplica con base en el Cuadro No. 7 del Artículo 15 de la Resolución 2115 de 2007

Fin del Anexo

CERTIFICADO DE ANÁLISIS

No . de Laboratorio/No. de Informe	AP26-5241
Solicitado por	OZONO SAS ESP - JENNIFER BARBOSA HURTADO
Procedencia	HIDRANTE FRENTE A FLORENCIA
Dirección	CALLE 3 ENTRE CARRERAS 28D Y 28E, LA NUEVA ITALIA
Municipio	PALMIRA
Clase de Agua	TRATADA
Uso del Agua	CONSUMO
Punto de Muestreo	PUNTO 4
Fecha de Muestreo	2026-09-04 02:50 PM
Fecha de Recepción	2026-09-04
Responsable del Muestreo	Hidroambiental_S.A.S
Plan de Muestreo	FT-MM-020
Procedimiento de Muestreo	PT-MM-003

RESULTADOS DE LABORATORIO

Parámetro Analizado	Unidad	Método Utilizado	Resultado	Fecha de Análisis	Res 2115 de 2007
Cloro Residual Libre	mg Cl2/L	SM 4500-Cl- G	0,96	2026-09-04	0,3 - 2,0
Color Aparente	UPC	SM 2120 C	< 8	2026-09-04	0 - 15
pH	Unidades de pH	SM 4500-H+ B	7,19	2026-09-04	6,5 - 9,0
Temperatura	ºC	SM 2550 B	27,4	2026-09-04	---
Turbiedad	NTU	SM 2130 B	< 1	2026-09-04	0 - 2

Laboratorio con SGC en la Norma NTC/ISO/IEC 17025 y autorizado por INS Res. 00001598 de 2025
(SUB) = Parámetro Subcontratado.

Aprobó

Jose M. Valencia M.
Jose Manuel Valencia Marin
Químico PQ-09158
Director Técnico del Laboratorio

General

Laboratorio de Fisicoquímica: Con base en los parámetros fisicoquímicos analizados, la muestra cumple con los criterios de calidad establecidos para agua destinada al consumo humano, de conformidad con la normativa vigente.

*Cuando las muestras son suministradas por los clientes Hidroambiental S.A.S no es responsable de la toma de muestra ni de las condiciones de preservación, almacenamiento y transporte antes de la recepción
Los anteriores resultados son válidos únicamente para la muestra analizada
Este informe no puede reproducirse sin la aprobación de Hidroambiental S.A.S

Fin del Documento

ANEXO A CERTIFICADO DE ANÁLISIS

REPORTE DE ÍNDICE IRCA

No . de Laboratorio/No. de Informe AP26-5241
Solicitado por OZONO SAS ESP - JENNIFER BARBOSA HURTADO
Procedencia HIDRANTE FRENTE A FLORENCIA
Dirección CALLE 3 ENTRE CARRERAS 28D Y 28E, LA NUEVA ITALIA
Municipio PALMIRA
Clase de Agua TRATADA
Uso del Agua CONSUMO
Punto de Muestreo PUNTO 4

RESULTADOS DE ÍNDICE IRCA

Parámetro Analizado	Unidad	Especificacion Res. 2115 de 2007	Puntaje de Riesgo Res. 2115 de 2007	Resultado de Muestra	Puntaje Asignado IRCA Cuadro 6. Artículo 13. Res 2115
Cloro Residual Libre	mg Cl2/L	0,3 - 2,0	15	0,96	0
Color Aparente	UPC	0 - 15	6	< 8	0
pH	Unidades de pH	6,5 - 9,0	1.5	7,19	0
Temperatura	ºC		0	27,4	0
Turbiedad	NTU	0 - 2	15	< 1	0
SUMATORIA PUNTAJES DE RIESGO ASIGNADOS A CARACTERÍSTICAS NO ACEPTABLES					**0**
SUMATORIA PUNTAJES DE RIESGO ASIGNADOS A TODAS LAS CARACTERÍSTICAS ANALIZADAS					**37.5**
$IRCA = \frac{\sum \text{Puntaje de riesgo asignado a características no aceptables}}{\sum \text{Puntaje de riesgo asignado a todas las características analizadas}} \times 100$					**0.0**
CLASIFICACIÓN					**SIN RIESGO**
Laboratorio con SGC en la Norma NTC/ISO/IEC 17025 y autorizado por INS Res. 00001598 de 2025 (SUB) = Parámetro subcontratado					

El puntaje de riesgo se aplica con base en el Cuadro No. 6 del Artículo 13 de la Resolución 2115 de 2007
La clasificación se aplica con base en el Cuadro No. 7 del Artículo 15 de la Resolución 2115 de 2007

Fin del Anexo

CERTIFICADO DE ANÁLISIS

No . de Laboratorio/No. de Informe AP26-5247
Solicitado por OZONO SAS ESP - JENNIFER BARBOSA HURTADO
Procedencia HIDRANTE EN SEPARADOR DE VIA EN PISA
Dirección CALLE 4 CON CARRERA 28, LA NUEVA ITALIA
Municipio PALMIRA
Clase de Agua TRATADA
Uso del Agua CONSUMO
Punto de Muestreo PUNTO 5
Fecha de Muestreo 2026-09-07 02:35 PM
Fecha de Recepción 2026-09-07
Responsable del Muestreo Hidroambiental_S.A.S
Plan de Muestreo FT-MM-020
Procedimiento de Muestreo PT-MM-003

RESULTADOS DE LABORATORIO

Parámetro Analizado	Unidad	Método Utilizado	Resultado	Fecha de Análisis	Res 2115 de 2007
Aluminio	mg Al/L	SM 3500 B	< 0,01	2026-09-14	0 - 0,2
Cloro Residual Libre	mg Cl2/L	SM 4500-Cl- G	1,05	2026-09-07	0,3 - 2,0
Cloruros	mg Cl/L	SM 4500-Cl- B	10,35	2026-09-11	0 - 250
Coliformes Totales	UFC/100mL	SM 9222 B	0	2026-09-07	0 - 0
Color Aparente	UPC	SM 2120 C	< 8	2026-09-09	0 - 15
Dureza Total	mg CaCO3/L	SM 2340 C	76,7	2026-09-17	0 - 300
Escherichia coli	UFC/100mL	SM 9222 D	0	2026-09-07	0 - 0
Hierro Total	mg Fe/L	SM 3500-Fe B	< 0,2	2026-09-10	0 - 0,3
pH	Unidades de pH	SM 4500-H+ B	7,19	2026-09-07	6,5 - 9,0
Temperatura	ºC	SM 2550 B	24,1	2026-09-07	---
Turbiedad	NTU	SM 2130 B	< 1	2026-09-09	0 - 2

Laboratorio con SGC en la Norma NTC/ISO/IEC 17025 y autorizado por INS Res. 00001598 de 2025
(SUB) = Parámetro Subcontratado.

Aprobó

Jose Manuel Valencia Marin
Químico PQ-09158
Director Técnico del Laboratorio

Lorena Villegas
Microbióloga
Coordinadora Laboratorio Microbiología

*Cuando las muestras son suministradas por los clientes Hidroambiental S.A.S no es responsable de la toma de muestra ni de las condiciones de preservación, almacenamiento y transporte antes de la recepción
Los anteriores resultados son válidos únicamente para la muestra analizada
Este informe no puede reproducirse sin la aprobación de Hidroambiental S.A.S

Fin del Documento

ANEXO A CERTIFICADO DE ANÁLISIS

REPORTE DE ÍNDICE IRCA

No . de Laboratorio/No. de Informe AP26-5247
Solicitado por OZONO SAS ESP - JENNIFER BARBOSA HURTADO
Procedencia HIDRANTE EN SEPARADOR DE VIA EN PISA
Dirección CALLE 4 CON CARRERA 28, LA NUEVA ITALIA
Municipio PALMIRA
Clase de Agua TRATADA
Uso del Agua CONSUMO
Punto de Muestreo PUNTO 5

RESULTADOS DE ÍNDICE IRCA

Parámetro Analizado	Unidad	Especificacion Res. 2115 de 2007	Puntaje de Riesgo Res. 2115 de 2007	Resultado de Muestra	Puntaje Asignado IRCA Cuadro 6. Artículo 13. Res 2115
Aluminio	mg Al/L	0 - 0,2	3	< 0,01	0
Cloro Residual Libre	mg Cl2/L	0,3 - 2,0	15	1,05	0
Cloruros	mg Cl/L	0 - 250	1	10,35	0
Coliformes Totales	UFC/ 100mL	0 - 0	15	0	0
Color Aparente	UPC	0 - 15	6	< 8	0
Dureza Total	mg CaCO3/L	0 - 300	1	76,7	0
Escherichia coli	UFC/ 100mL	0 - 0	25	0	0
Hierro Total	mg Fe/L	0 - 0,3	1.5	< 0,2	0
pH	Unidades de pH	6,5 - 9,0	1.5	7,19	0
Temperatura	ºC		0	24,1	0
Turbiedad	NTU	0 - 2	15	< 1	0
SUMATORIA PUNTAJES DE RIESGO ASIGNADOS A CARACTERÍSTICAS NO ACEPTABLES					**0**
SUMATORIA PUNTAJES DE RIESGO ASIGNADOS A TODAS LAS CARACTERÍSTICAS ANALIZADAS					**84.0**
$IRCA = \frac{\sum \text{Puntaje de riesgo asignado a características no aceptables}}{\sum \text{Puntaje de riesgo asignado a todas las características analizadas}} \times 100$					**0.0**
CLASIFICACIÓN					**SIN RIESGO**
Laboratorio con SGC en la Norma NTC/ISO/IEC 17025 y autorizado por INS Res. 00001598 de 2025 (SUB) = Parámetro subcontratado					

El puntaje de riesgo se aplica con base en el Cuadro No. 6 del Artículo 13 de la Resolución 2115 de 2007
La clasificación se aplica con base en el Cuadro No. 7 del Artículo 15 de la Resolución 2115 de 2007

Fin del Anexo

CERTIFICADO DE ANÁLISIS

No . de Laboratorio/No. de Informe AP26-5288
Solicitado por OZONO SAS ESP - JENNIFER BARBOSA HURTADO
Procedencia HIDRANTE EN ZONA VERDE DE MILÁN
Dirección CARRERA 29F CON CALLE 3A, LA NUEVA ITALIA
Municipio PALMIRA
Clase de Agua TRATADA
Uso del Agua CONSUMO
Punto de Muestreo PUNTO 6
Fecha de Muestreo 2026-09-09 02:30 PM
Fecha de Recepción 2026-09-09
Responsable del Muestreo Hidroambiental_S.A.S
Plan de Muestreo FT-MM-020
Procedimiento de Muestreo PT-MM-003

RESULTADOS DE LABORATORIO

Parámetro Analizado	Unidad	Método Utilizado	Resultado	Fecha de Análisis	Res 2115 de 2007
Cloro Residual Libre	mg Cl2/L	SM 4500-Cl- G	1,05	2026-09-09	0,3 - 2,0
Coliformes Totales	UFC/100mL	SM 9222 B	0	2026-09-09	0 - 0
Color Aparente	UPC	SM 2120 C	< 8	2026-09-11	0 - 15
Escherichia coli	UFC/100mL	SM 9222 D	0	2026-09-09	0 - 0
pH	Unidades de pH	SM 4500-H+ B	7,40	2026-09-09	6,5 - 9,0
Temperatura	ºC	SM 2550 B	26,3	2026-09-09	---
Turbiedad	NTU	SM 2130 B	< 1	2026-09-11	0 - 2

Laboratorio con SGC en la Norma NTC/ISO/IEC 17025 y autorizado por INS Res. 00001598 de 2025
(SUB) = Parámetro Subcontratado.

Aprobó

Jose M. Valencia M.
Jose Manuel Valencia Marin
Químico PQ-09158
Director Técnico del Laboratorio

Lorena Villegas Diaz
Lorena Villegas
Microbióloga
Coordinadora Laboratorio Microbiología

General

Laboratorio de Microbiología: Con base en los parámetros microbiológicos analizados, la muestra cumple con los criterios de calidad establecidos para agua destinada al consumo humano, de conformidad con la normativa vigente.
Laboratorio de Fisicoquímica: Con base en los parámetros fisicoquímicos analizados, la muestra cumple con los criterios de calidad establecidos para agua destinada al consumo humano, de conformidad con la normativa vigente.

*Cuando las muestras son suministradas por los clientes Hidroambiental S.A.S no es responsable de la toma de muestra ni de las condiciones de preservación, almacenamiento y transporte antes de la recepción
Los anteriores resultados son válidos únicamente para la muestra analizada
Este informe no puede reproducirse sin la aprobación de Hidroambiental S.A.S

Fin del Documento

ANEXO A CERTIFICADO DE ANÁLISIS

REPORTE DE ÍNDICE IRCA

No . de Laboratorio/No. de Informe AP26-5288
Solicitado por OZONO SAS ESP - JENNIFER BARBOSA HURTADO
Procedencia HIDRANTE EN ZONA VERDE DE MILÁN
Dirección CARRERA 29F CON CALLE 3A, LA NUEVA ITALIA
Municipio PALMIRA
Clase de Agua TRATADA
Uso del Agua CONSUMO
Punto de Muestreo PUNTO 6

RESULTADOS DE ÍNDICE IRCA

Parámetro Analizado	Unidad	Especificacion Res. 2115 de 2007	Puntaje de Riesgo Res. 2115 de 2007	Resultado de Muestra	Puntaje Asignado IRCA Cuadro 6. Artículo 13. Res 2115
Cloro Residual Libre	mg Cl2/L	0,3 - 2,0	15	1,05	0
Coliformes Totales	UFC/ 100mL	0 - 0	15	0	0
Color Aparente	UPC	0 - 15	6	< 8	0
Escherichia coli	UFC/ 100mL	0 - 0	25	0	0
pH	Unidades de pH	6,5 - 9,0	1.5	7,40	0
Temperatura	ºC		0	26,3	0
Turbiedad	NTU	0 - 2	15	< 1	0
SUMATORIA PUNTAJES DE RIESGO ASIGNADOS A CARACTERÍSTICAS NO ACEPTABLES					**0**
SUMATORIA PUNTAJES DE RIESGO ASIGNADOS A TODAS LAS CARACTERÍSTICAS ANALIZADAS					**77.5**
$IRCA = \frac{\sum \text{Puntaje de riesgo asignado a características no aceptables}}{\sum \text{Puntaje de riesgo asignado a todas las características analizadas}} \times 100$					**0.0**
CLASIFICACIÓN					**SIN RIESGO**
Laboratorio con SGC en la Norma NTC/ISO/IEC 17025 y autorizado por INS Res. 00001598 de 2025 (SUB) = Parámetro subcontratado					

El puntaje de riesgo se aplica con base en el Cuadro No. 6 del Artículo 13 de la Resolución 2115 de 2007
La clasificación se aplica con base en el Cuadro No. 7 del Artículo 15 de la Resolución 2115 de 2007

Fin del Anexo

CERTIFICADO DE ANÁLISIS

No . de Laboratorio/No. de Informe AP26-5308
Solicitado por OZONO SAS ESP - JENNIFER BARBOSA HURTADO
Procedencia HIDRANTE EN ESQUINA DE PARMA
Dirección CALLE 4 CON CARRERA 24, LA NUEVA ITALIA
Municipio PALMIRA
Clase de Agua TRATADA
Uso del Agua CONSUMO
Punto de Muestreo PUNTO 1
Fecha de Muestreo 2026-09-11 02:53 PM
Fecha de Recepción 2026-09-11
Responsable del Muestreo Hidroambiental_S.A.S
Plan de Muestreo FT-MM-020
Procedimiento de Muestreo PT-MM-003

RESULTADOS DE LABORATORIO

Parámetro Analizado	Unidad	Método Utilizado	Resultado	Fecha de Análisis	Res 2115 de 2007
Cloro Residual Libre	mg Cl2/L	SM 4500-Cl- G	1,12	2026-09-11	0,3 - 2,0
Color Aparente	UPC	SM 2120 C	< 8	2026-09-11	0 - 15
pH	Unidades de pH	SM 4500-H+ B	7,32	2026-09-11	6,5 - 9,0
Temperatura	ºC	SM 2550 B	22,8	2026-09-11	---
Turbiedad	NTU	SM 2130 B	< 1	2026-09-11	0 - 2

Laboratorio con SGC en la Norma NTC/ISO/IEC 17025 y autorizado por INS Res. 00001598 de 2025
(SUB) = Parámetro Subcontratado.

Aprobó

Jose Manuel Valencia Marin
Químico PQ-09158
Director Técnico del Laboratorio

General

Laboratorio de Fisicoquímica: Con base en los parámetros fisicoquímicos analizados, la muestra cumple con los criterios de calidad establecidos para agua destinada al consumo humano, de conformidad con la normativa vigente.

*Cuando las muestras son suministradas por los clientes Hidroambiental S.A.S no es responsable de la toma de muestra ni de las condiciones de preservación, almacenamiento y transporte antes de la recepción
Los anteriores resultados son válidos únicamente para la muestra analizada
Este informe no puede reproducirse sin la aprobación de Hidroambiental S.A.S

Fin del Documento

ANEXO A CERTIFICADO DE ANÁLISIS

REPORTE DE ÍNDICE IRCA

No . de Laboratorio/No. de Informe AP26-5308
Solicitado por OZONO SAS ESP - JENNIFER BARBOSA HURTADO
Procedencia HIDRANTE EN ESQUINA DE PARMA
Dirección CALLE 4 CON CARRERA 24, LA NUEVA ITALIA
Municipio PALMIRA
Clase de Agua TRATADA
Uso del Agua CONSUMO
Punto de Muestreo PUNTO 1

RESULTADOS DE ÍNDICE IRCA

Parámetro Analizado	Unidad	Especificacion Res. 2115 de 2007	Puntaje de Riesgo Res. 2115 de 2007	Resultado de Muestra	Puntaje Asignado IRCA Cuadro 6. Artículo 13. Res 2115
Cloro Residual Libre	mg Cl2/L	0,3 - 2,0	15	1,12	0
Color Aparente	UPC	0 - 15	6	< 8	0
pH	Unidades de pH	6,5 - 9,0	1.5	7,32	0
Temperatura	ºC		0	22,8	0
Turbiedad	NTU	0 - 2	15	< 1	0
SUMATORIA PUNTAJES DE RIESGO ASIGNADOS A CARACTERÍSTICAS NO ACEPTABLES					**0**
SUMATORIA PUNTAJES DE RIESGO ASIGNADOS A TODAS LAS CARACTERÍSTICAS ANALIZADAS					**37.5**
$IRCA = \frac{\sum \text{Puntaje de riesgo asignado a características no aceptables}}{\sum \text{Puntaje de riesgo asignado a todas las características analizadas}} \times 100$					**0.0**
CLASIFICACIÓN					**SIN RIESGO**
Laboratorio con SGC en la Norma NTC/ISO/IEC 17025 y autorizado por INS Res. 00001598 de 2025 (SUB) = Parámetro subcontratado					

El puntaje de riesgo se aplica con base en el Cuadro No. 6 del Artículo 13 de la Resolución 2115 de 2007
La clasificación se aplica con base en el Cuadro No. 7 del Artículo 15 de la Resolución 2115 de 2007

Fin del Anexo

CERTIFICADO DE ANÁLISIS

No . de Laboratorio/No. de Informe AP26-5321
Solicitado por OZONO SAS ESP - JENNIFER BARBOSA HURTADO
Procedencia HIDRANTE FRENTE A TURÍN
Dirección CALLE 3 ENTRE CARRERAS 24 Y 25, LA NUEVA ITALIA
Municipio PALMIRA
Clase de Agua TRATADA
Uso del Agua CONSUMO
Punto de Muestreo PUNTO 2
Fecha de Muestreo 2026-09-14 02:28 PM
Fecha de Recepción 2026-09-14
Responsable del Muestreo Hidroambiental_S.A.S
Plan de Muestreo FT-MM-020
Procedimiento de Muestreo PT-MM-003

RESULTADOS DE LABORATORIO

Parámetro Analizado	Unidad	Método Utilizado	Resultado	Fecha de Análisis	Res 2115 de 2007
Cloro Residual Libre	mg Cl2/L	SM 4500-Cl- G	0,96	2026-09-14	0,3 - 2,0
Coliformes Totales	UFC/100mL	SM 9222 B	0	2026-09-14	0 - 0
Color Aparente	UPC	SM 2120 C	< 8	2026-09-16	0 - 15
Escherichia coli	UFC/100mL	SM 9222 D	0	2026-09-14	0 - 0
pH	Unidades de pH	SM 4500-H+ B	7,31	2026-09-14	6,5 - 9,0
Temperatura	ºC	SM 2550 B	27,4	2026-09-14	---
Turbiedad	NTU	SM 2130 B	< 1	2026-09-14	0 - 2

Laboratorio con SGC en la Norma NTC/ISO/IEC 17025 y autorizado por INS Res. 00001598 de 2025
(SUB) = Parámetro Subcontratado.

Aprobó

Jose Manuel Valencia Marin
Químico PQ-09158
Director Técnico del Laboratorio

Lorena Villegas
Microbióloga
Coordinadora Laboratorio Microbiología

General

Laboratorio de Microbiología: Con base en los parámetros microbiológicos analizados, la muestra cumple con los criterios de calidad establecidos para agua destinada al consumo humano, de conformidad con la normativa vigente.
Laboratorio de Fisicoquímica: Con base en los parámetros fisicoquímicos analizados, la muestra cumple con los criterios de calidad establecidos para agua destinada al consumo humano, de conformidad con la normativa vigente.

*Cuando las muestras son suministradas por los clientes Hidroambiental S.A.S no es responsable de la toma de muestra ni de las condiciones de preservación, almacenamiento y transporte antes de la recepción
Los anteriores resultados son válidos únicamente para la muestra analizada
Este informe no puede reproducirse sin la aprobación de Hidroambiental S.A.S

Fin del Documento

ANEXO A CERTIFICADO DE ANÁLISIS

REPORTE DE ÍNDICE IRCA

No . de Laboratorio/No. de Informe AP26-5321
Solicitado por OZONO SAS ESP - JENNIFER BARBOSA HURTADO
Procedencia HIDRANTE FRENTE A TURÍN
Dirección CALLE 3 ENTRE CARRERAS 24 Y 25, LA NUEVA ITALIA
Municipio PALMIRA
Clase de Agua TRATADA
Uso del Agua CONSUMO
Punto de Muestreo PUNTO 2

RESULTADOS DE ÍNDICE IRCA

Parámetro Analizado	Unidad	Especificacion Res. 2115 de 2007	Puntaje de Riesgo Res. 2115 de 2007	Resultado de Muestra	Puntaje Asignado IRCA Cuadro 6. Artículo 13. Res 2115
Cloro Residual Libre	mg Cl2/L	0,3 - 2,0	15	0,96	0
Coliformes Totales	UFC/ 100mL	0 - 0	15	0	0
Color Aparente	UPC	0 - 15	6	< 8	0
Escherichia coli	UFC/ 100mL	0 - 0	25	0	0
pH	Unidades de pH	6,5 - 9,0	1.5	7,31	0
Temperatura	ºC		0	27,4	0
Turbiedad	NTU	0 - 2	15	< 1	0
SUMATORIA PUNTAJES DE RIESGO ASIGNADOS A CARACTERÍSTICAS NO ACEPTABLES					**0**
SUMATORIA PUNTAJES DE RIESGO ASIGNADOS A TODAS LAS CARACTERÍSTICAS ANALIZADAS					**77.5**
$IRCA = \frac{\sum \text{Puntaje de riesgo asignado a características no aceptables}}{\sum \text{Puntaje de riesgo asignado a todas las características analizadas}} \times 100$					**0.0**
CLASIFICACIÓN					**SIN RIESGO**

Laboratorio con SGC en la Norma NTC/ISO/IEC 17025 y autorizado por INS Res. 00001598 de 2025 (SUB) = Parámetro subcontratado

El puntaje de riesgo se aplica con base en el Cuadro No. 6 del Artículo 13 de la Resolución 2115 de 2007
La clasificación se aplica con base en el Cuadro No. 7 del Artículo 15 de la Resolución 2115 de 2007

Fin del Anexo

CERTIFICADO DE ANÁLISIS

No . de Laboratorio/No. de Informe	AP26-5361
Solicitado por	OZONO SAS ESP - JENNIFER BARBOSA HURTADO
Procedencia	HIDRANTE FRENTE A VENECIA
Dirección	CALLE 3 ENTRE CARRERAS 28 Y 28A, LA NUEVA ITALIA
Municipio	PALMIRA
Clase de Agua	TRATADA
Uso del Agua	CONSUMO
Punto de Muestreo	PUNTO 3
Fecha de Muestreo	2026-09-16 02:32 PM
Fecha de Recepción	2026-09-16
Responsable del Muestreo	Hidroambiental_S.A.S
Plan de Muestreo	FT-MM-020
Procedimiento de Muestreo	PT-MM-003

RESULTADOS DE LABORATORIO

Parámetro Analizado	Unidad	Método Utilizado	Resultado	Fecha de Análisis	Res 2115 de 2007
Cloro Residual Libre	mg Cl2/L	SM 4500-Cl- G	0,62	2026-09-16	0,3 - 2,0
Coliformes Totales	UFC/100mL	SM 9222 B	0	2026-09-16	0 - 0
Color Aparente	UPC	SM 2120 C	< 8	2026-09-16	0 - 15
Escherichia coli	UFC/100mL	SM 9222 D	0	2026-09-16	0 - 0
pH	Unidades de pH	SM 4500-H+ B	7,29	2026-09-16	6,5 - 9,0
Temperatura	ºC	SM 2550 B	23,8	2026-09-16	---
Turbiedad	NTU	SM 2130 B	< 1	2026-09-16	0 - 2

Laboratorio con SGC en la Norma NTC/ISO/IEC 17025 y autorizado por INS Res. 00001598 de 2025
(SUB) = Parámetro Subcontratado.

Aprobó

Jose M. Valencia M.
Jose Manuel Valencia Marin
Químico PQ-09158
Director Técnico del Laboratorio

Lorena Villegas Diaz
Lorena Villegas
Microbióloga
Coordinadora Laboratorio Microbiología

General

Laboratorio de Microbiología: Con base en los parámetros microbiológicos analizados, la muestra cumple con los criterios de calidad establecidos para agua destinada al consumo humano, de conformidad con la normativa vigente.
Laboratorio de Fisicoquímica: Con base en los parámetros fisicoquímicos analizados, la muestra cumple con los criterios de calidad establecidos para agua destinada al consumo humano, de conformidad con la normativa vigente.

*Cuando las muestras son suministradas por los clientes Hidroambiental S.A.S no es responsable de la toma de muestra ni de las condiciones de preservación, almacenamiento y transporte antes de la recepción
Los anteriores resultados son válidos únicamente para la muestra analizada
Este informe no puede reproducirse sin la aprobación de Hidroambiental S.A.S

Fin del Documento

ANEXO A CERTIFICADO DE ANÁLISIS

REPORTE DE ÍNDICE IRCA

No . de Laboratorio/No. de Informe AP26-5361
Solicitado por OZONO SAS ESP - JENNIFER BARBOSA HURTADO
Procedencia HIDRANTE FRENTE A VENECIA
Dirección CALLE 3 ENTRE CARRERAS 28 Y 28A, LA NUEVA ITALIA
Municipio PALMIRA
Clase de Agua TRATADA
Uso del Agua CONSUMO
Punto de Muestreo PUNTO 3

RESULTADOS DE ÍNDICE IRCA

Parámetro Analizado	Unidad	Especificacion Res. 2115 de 2007	Puntaje de Riesgo Res. 2115 de 2007	Resultado de Muestra	Puntaje Asignado IRCA Cuadro 6. Artículo 13. Res 2115
Cloro Residual Libre	mg Cl2/L	0,3 - 2,0	15	0,62	0
Coliformes Totales	UFC/ 100mL	0 - 0	15	0	0
Color Aparente	UPC	0 - 15	6	< 8	0
Escherichia coli	UFC/ 100mL	0 - 0	25	0	0
pH	Unidades de pH	6,5 - 9,0	1.5	7,29	0
Temperatura	ºC		0	23,8	0
Turbiedad	NTU	0 - 2	15	< 1	0
SUMATORIA PUNTAJES DE RIESGO ASIGNADOS A CARACTERÍSTICAS NO ACEPTABLES					**0**
SUMATORIA PUNTAJES DE RIESGO ASIGNADOS A TODAS LAS CARACTERÍSTICAS ANALIZADAS					**77.5**
$IRCA = \frac{\sum \text{Puntaje de riesgo asignado a características no aceptables}}{\sum \text{Puntaje de riesgo asignado a todas las características analizadas}} \times 100$					**0.0**
CLASIFICACIÓN					**SIN RIESGO**

Laboratorio con SGC en la Norma NTC/ISO/IEC 17025 y autorizado por INS Res. 00001598 de 2025 (SUB) = Parámetro subcontratado

El puntaje de riesgo se aplica con base en el Cuadro No. 6 del Artículo 13 de la Resolución 2115 de 2007
La clasificación se aplica con base en el Cuadro No. 7 del Artículo 15 de la Resolución 2115 de 2007

Fin del Anexo

CERTIFICADO DE ANÁLISIS

No . de Laboratorio/No. de Informe	AP26-5415
Solicitado por	OZONO SAS ESP - JENNIFER BARBOSA HURTADO
Procedencia	HIDRANTE FRENTE A FLORENCIA
Dirección	CALLE 3 ENTRE CARRERAS 28D Y 28E, LA NUEVA ITALIA
Municipio	PALMIRA
Clase de Agua	TRATADA
Uso del Agua	CONSUMO
Punto de Muestreo	PUNTO 4
Fecha de Muestreo	2026-09-18 02:24 PM
Fecha de Recepción	2026-09-18
Responsable del Muestreo	Hidroambiental_S.A.S
Plan de Muestreo	FT-MM-020
Procedimiento de Muestreo	PT-MM-003

RESULTADOS DE LABORATORIO

Parámetro Analizado	Unidad	Método Utilizado	Resultado	Fecha de Análisis	Res 2115 de 2007
Cloro Residual Libre	mg Cl2/L	SM 4500-Cl- G	0,86	2026-09-18	0,3 - 2,0
Color Aparente	UPC	SM 2120 C	< 8	2026-09-18	0 - 15
pH	Unidades de pH	SM 4500-H+ B	7,29	2026-09-18	6,5 - 9,0
Temperatura	ºC	SM 2550 B	22,9	2026-09-18	---
Turbiedad	NTU	SM 2130 B	< 1	2026-09-18	0 - 2

Laboratorio con SGC en la Norma NTC/ISO/IEC 17025 y autorizado por INS Res. 00001598 de 2025
(SUB) = Parámetro Subcontratado.

Aprobó

Jose M. Valencia M.
Jose Manuel Valencia Marin
Químico PQ-09158
Director Técnico del Laboratorio

General

Laboratorio de Fisicoquímica: Con base en los parámetros fisicoquímicos analizados, la muestra cumple con los criterios de calidad establecidos para agua destinada al consumo humano, de conformidad con la normativa vigente.

*Cuando las muestras son suministradas por los clientes Hidroambiental S.A.S no es responsable de la toma de muestra ni de las condiciones de preservación, almacenamiento y transporte antes de la recepción
Los anteriores resultados son válidos únicamente para la muestra analizada
Este informe no puede reproducirse sin la aprobación de Hidroambiental S.A.S

Fin del Documento

ANEXO A CERTIFICADO DE ANÁLISIS

REPORTE DE ÍNDICE IRCA

No . de Laboratorio/No. de Informe AP26-5415
Solicitado por OZONO SAS ESP - JENNIFER BARBOSA HURTADO
Procedencia HIDRANTE FRENTE A FLORENCIA
Dirección CALLE 3 ENTRE CARRERAS 28D Y 28E, LA NUEVA ITALIA
Municipio PALMIRA
Clase de Agua TRATADA
Uso del Agua CONSUMO
Punto de Muestreo PUNTO 4

RESULTADOS DE ÍNDICE IRCA

Parámetro Analizado	Unidad	Especificacion Res. 2115 de 2007	Puntaje de Riesgo Res. 2115 de 2007	Resultado de Muestra	Puntaje Asignado IRCA Cuadro 6. Artículo 13. Res 2115
Cloro Residual Libre	mg Cl2/L	0,3 - 2,0	15	0,86	0
Color Aparente	UPC	0 - 15	6	< 8	0
pH	Unidades de pH	6,5 - 9,0	1.5	7,29	0
Temperatura	ºC		0	22,9	0
Turbiedad	NTU	0 - 2	15	< 1	0
SUMATORIA PUNTAJES DE RIESGO ASIGNADOS A CARACTERÍSTICAS NO ACEPTABLES					**0**
SUMATORIA PUNTAJES DE RIESGO ASIGNADOS A TODAS LAS CARACTERÍSTICAS ANALIZADAS					**37.5**
$IRCA = \frac{\sum \text{Puntaje de riesgo asignado a características no aceptables}}{\sum \text{Puntaje de riesgo asignado a todas las características analizadas}} \times 100$					**0.0**
CLASIFICACIÓN					**SIN RIESGO**
Laboratorio con SGC en la Norma NTC/ISO/IEC 17025 y autorizado por INS Res. 00001598 de 2025 (SUB) = Parámetro subcontratado					

El puntaje de riesgo se aplica con base en el Cuadro No. 6 del Artículo 13 de la Resolución 2115 de 2007
La clasificación se aplica con base en el Cuadro No. 7 del Artículo 15 de la Resolución 2115 de 2007

Fin del Anexo

CERTIFICADO DE ANÁLISIS

No . de Laboratorio/No. de Informe AP26-5423
Solicitado por OZONO SAS ESP - JENNIFER BARBOSA HURTADO
Procedencia HIDRANTE EN SEPARADOR DE VIA EN PISA
Dirección CALLE 4 CON CARRERA 28, LA NUEVA ITALIA
Municipio PALMIRA
Clase de Agua TRATADA
Uso del Agua CONSUMO
Punto de Muestreo PUNTO 5
Fecha de Muestreo 2026-09-21 02:28 PM
Fecha de Recepción 2026-09-21
Responsable del Muestreo Hidroambiental_S.A.S
Plan de Muestreo FT-MM-020
Procedimiento de Muestreo PT-MM-003

RESULTADOS DE LABORATORIO

Parámetro Analizado	Unidad	Método Utilizado	Resultado	Fecha de Análisis	Res 2115 de 2007
Aluminio	mg Al/L	SM 3500 B	< 0,01	2026-10-01	0 - 0,2
Cloro Residual Libre	mg Cl2/L	SM 4500-Cl- G	1,10	2026-09-21	0,3 - 2,0
Cloruros	mg Cl/L	SM 4500-Cl- B	< 10	2026-10-05	0 - 250
Coliformes Totales	UFC/100mL	SM 9222 B	0	2026-09-21	0 - 0
Color Aparente	UPC	SM 2120 C	< 8	2026-09-23	0 - 15
Dureza Total	mg CaCO3/L	SM 2340 C	96,6	2026-09-28	0 - 300
Escherichia coli	UFC/100mL	SM 9222 D	0	2026-09-21	0 - 0
Hierro Total	mg Fe/L	SM 3500-Fe B	< 0,2	2026-09-24	0 - 0,3
pH	Unidades de pH	SM 4500-H+ B	7,31	2026-09-21	6,5 - 9,0
Temperatura	ºC	SM 2550 B	25,4	2026-09-21	---
Turbiedad	NTU	SM 2130 B	< 1	2026-09-23	0 - 2

Laboratorio con SGC en la Norma NTC/ISO/IEC 17025 y autorizado por INS Res. 00001598 de 2025
(SUB) = Parámetro Subcontratado.

Aprobó

Jose Manuel Valencia Marin
Químico PQ-09158
Director Técnico del Laboratorio

Lorena Villegas
Microbióloga
Coordinadora Laboratorio Microbiología

General

Laboratorio de Microbiología: Con base en los parámetros microbiológicos analizados, la muestra cumple con los criterios de calidad establecidos para agua destinada al consumo humano, de conformidad con la normativa vigente.
Laboratorio de Fisicoquímica: Con base en los parámetros fisicoquímicos analizados, la muestra cumple con los criterios de calidad establecidos para agua destinada al consumo humano, de conformidad con la normativa vigente.

*Cuando las muestras son suministradas por los clientes Hidroambiental S.A.S no es responsable de la toma de muestra ni de las condiciones de preservación, almacenamiento y transporte antes de la recepción
Los anteriores resultados son válidos únicamente para la muestra analizada
Este informe no puede reproducirse sin la aprobación de Hidroambiental S.A.S

Fin del Documento

ANEXO A CERTIFICADO DE ANÁLISIS

REPORTE DE ÍNDICE IRCA

No . de Laboratorio/No. de Informe AP26-5423
Solicitado por OZONO SAS ESP - JENNIFER BARBOSA HURTADO
Procedencia HIDRANTE EN SEPARADOR DE VIA EN PISA
Dirección CALLE 4 CON CARRERA 28, LA NUEVA ITALIA
Municipio PALMIRA
Clase de Agua TRATADA
Uso del Agua CONSUMO
Punto de Muestreo PUNTO 5

RESULTADOS DE ÍNDICE IRCA

Parámetro Analizado	Unidad	Especificacion Res. 2115 de 2007	Puntaje de Riesgo Res. 2115 de 2007	Resultado de Muestra	Puntaje Asignado IRCA Cuadro 6. Artículo 13. Res 2115
Aluminio	mg Al/L	0 - 0,2	3	< 0,01	0
Cloro Residual Libre	mg Cl2/L	0,3 - 2,0	15	1,10	0
Cloruros	mg Cl/L	0 - 250	1	< 10	0
Coliformes Totales	UFC/ 100mL	0 - 0	15	0	0
Color Aparente	UPC	0 - 15	6	< 8	0
Dureza Total	mg CaCO3/L	0 - 300	1	96,6	0
Escherichia coli	UFC/ 100mL	0 - 0	25	0	0
Hierro Total	mg Fe/L	0 - 0,3	1.5	< 0,2	0
pH	Unidades de pH	6,5 - 9,0	1.5	7,31	0
Temperatura	ºC		0	25,4	0
Turbiedad	NTU	0 - 2	15	< 1	0
SUMATORIA PUNTAJES DE RIESGO ASIGNADOS A CARACTERÍSTICAS NO ACEPTABLES					**0**
SUMATORIA PUNTAJES DE RIESGO ASIGNADOS A TODAS LAS CARACTERÍSTICAS ANALIZADAS					**84.0**
$IRCA = \frac{\sum \text{Puntaje de riesgo asignado a características no aceptables}}{\sum \text{Puntaje de riesgo asignado a todas las características analizadas}} \times 100$					**0.0**
CLASIFICACIÓN					**SIN RIESGO**
Laboratorio con SGC en la Norma NTC/ISO/IEC 17025 y autorizado por INS Res. 00001598 de 2025 (SUB) = Parámetro subcontratado					

El puntaje de riesgo se aplica con base en el Cuadro No. 6 del Artículo 13 de la Resolución 2115 de 2007
La clasificación se aplica con base en el Cuadro No. 7 del Artículo 15 de la Resolución 2115 de 2007

Fin del Anexo

CERTIFICADO DE ANÁLISIS

No . de Laboratorio/No. de Informe AP26-5449
Solicitado por OZONO SAS ESP - JENNIFER BARBOSA HURTADO
Procedencia HIDRANTE EN ZONA VERDE DE MILÁN
Dirección CARRERA 29F CON CALLE 3A, LA NUEVA ITALIA
Municipio PALMIRA
Clase de Agua TRATADA
Uso del Agua CONSUMO
Punto de Muestreo PUNTO 6
Fecha de Muestreo 2026-09-23 02:40 PM
Fecha de Recepción 2026-09-23
Responsable del Muestreo Hidroambiental_S.A.S
Plan de Muestreo FT-MM-020
Procedimiento de Muestreo PT-MM-003

RESULTADOS DE LABORATORIO

Parámetro Analizado	Unidad	Método Utilizado	Resultado	Fecha de Análisis	Res 2115 de 2007
Cloro Residual Libre	mg Cl2/L	SM 4500-Cl- G	1,11	2026-09-23	0,3 - 2,0
Coliformes Totales	UFC/100mL	SM 9222 B	0	2026-09-23	0 - 0
Color Aparente	UPC	SM 2120 C	< 8	2026-09-25	0 - 15
Escherichia coli	UFC/100mL	SM 9222 D	0	2026-09-23	0 - 0
pH	Unidades de pH	SM 4500-H+ B	7,43	2026-09-23	6,5 - 9,0
Temperatura	ºC	SM 2550 B	28,5	2026-09-23	---
Turbiedad	NTU	SM 2130 B	< 1	2026-09-23	0 - 2

Laboratorio con SGC en la Norma NTC/ISO/IEC 17025 y autorizado por INS Res. 00001598 de 2025
(SUB) = Parámetro Subcontratado.

Aprobó

Jose Manuel Valencia Marin
Químico PQ-09158
Director Técnico del Laboratorio

Lorena Villegas
Microbióloga
Coordinadora Laboratorio Microbiología

General

Laboratorio de Microbiología: Con base en los parámetros microbiológicos analizados, la muestra cumple con los criterios de calidad establecidos para agua destinada al consumo humano, de conformidad con la normativa vigente.
Laboratorio de Fisicoquímica: Con base en los parámetros fisicoquímicos analizados, la muestra cumple con los criterios de calidad establecidos para agua destinada al consumo humano, de conformidad con la normativa vigente.

*Cuando las muestras son suministradas por los clientes Hidroambiental S.A.S no es responsable de la toma de muestra ni de las condiciones de preservación, almacenamiento y transporte antes de la recepción
Los anteriores resultados son válidos únicamente para la muestra analizada
Este informe no puede reproducirse sin la aprobación de Hidroambiental S.A.S

Fin del Documento

ANEXO A CERTIFICADO DE ANÁLISIS

REPORTE DE ÍNDICE IRCA

No . de Laboratorio/No. de Informe AP26-5449
Solicitado por OZONO SAS ESP - JENNIFER BARBOSA HURTADO
Procedencia HIDRANTE EN ZONA VERDE DE MILÁN
Dirección CARRERA 29F CON CALLE 3A, LA NUEVA ITALIA
Municipio PALMIRA
Clase de Agua TRATADA
Uso del Agua CONSUMO
Punto de Muestreo PUNTO 6

RESULTADOS DE ÍNDICE IRCA

Parámetro Analizado	Unidad	Especificacion Res. 2115 de 2007	Puntaje de Riesgo Res. 2115 de 2007	Resultado de Muestra	Puntaje Asignado IRCA Cuadro 6. Artículo 13. Res 2115
Cloro Residual Libre	mg Cl2/L	0,3 - 2,0	15	1,11	0
Coliformes Totales	UFC/ 100mL	0 - 0	15	0	0
Color Aparente	UPC	0 - 15	6	< 8	0
Escherichia coli	UFC/ 100mL	0 - 0	25	0	0
pH	Unidades de pH	6,5 - 9,0	1.5	7,43	0
Temperatura	ºC		0	28,5	0
Turbiedad	NTU	0 - 2	15	< 1	0
SUMATORIA PUNTAJES DE RIESGO ASIGNADOS A CARACTERÍSTICAS NO ACEPTABLES					**0**
SUMATORIA PUNTAJES DE RIESGO ASIGNADOS A TODAS LAS CARACTERÍSTICAS ANALIZADAS					**77.5**
$IRCA = \frac{\sum \text{Puntaje de riesgo asignado a características no aceptables}}{\sum \text{Puntaje de riesgo asignado a todas las características analizadas}} \times 100$					**0.0**
CLASIFICACIÓN					**SIN RIESGO**
Laboratorio con SGC en la Norma NTC/ISO/IEC 17025 y autorizado por INS Res. 00001598 de 2025 (SUB) = Parámetro subcontratado					

El puntaje de riesgo se aplica con base en el Cuadro No. 6 del Artículo 13 de la Resolución 2115 de 2007
La clasificación se aplica con base en el Cuadro No. 7 del Artículo 15 de la Resolución 2115 de 2007

Fin del Anexo

CERTIFICADO DE ANÁLISIS

No . de Laboratorio/No. de Informe	AP26-5469
Solicitado por	OZONO SAS ESP - JENNIFER BARBOSA HURTADO
Procedencia	HIDRANTE EN ESQUINA DE PARMA
Dirección	CALLE 4 CON CARRERA 24, LA NUEVA ITALIA
Municipio	PALMIRA
Clase de Agua	TRATADA
Uso del Agua	CONSUMO
Punto de Muestreo	PUNTO 1
Fecha de Muestreo	2026-09-25 02:37 PM
Fecha de Recepción	2026-09-25
Responsable del Muestreo	Hidroambiental_S.A.S
Plan de Muestreo	FT-MM-020
Procedimiento de Muestreo	PT-MM-003

RESULTADOS DE LABORATORIO

Parámetro Analizado	Unidad	Método Utilizado	Resultado	Fecha de Análisis	Res 2115 de 2007
Cloro Residual Libre	mg Cl2/L	SM 4500-Cl- G	1,15	2026-09-25	0,3 - 2,0
Color Aparente	UPC	SM 2120 C	< 8	2026-09-26	0 - 15
pH	Unidades de pH	SM 4500-H+ B	7,39	2026-09-25	6,5 - 9,0
Temperatura	ºC	SM 2550 B	24,3	2026-09-25	---
Turbiedad	NTU	SM 2130 B	< 1	2026-09-25	0 - 2

Laboratorio con SGC en la Norma NTC/ISO/IEC 17025 y autorizado por INS Res. 00001598 de 2025
(SUB) = Parámetro Subcontratado.

Aprobó

Jose M. Valencia M.
Jose Manuel Valencia Marin
Químico PQ-09158
Director Técnico del Laboratorio

General

Laboratorio de Fisicoquímica: Con base en los parámetros fisicoquímicos analizados, la muestra cumple con los criterios de calidad establecidos para agua destinada al consumo humano, de conformidad con la normativa vigente.

*Cuando las muestras son suministradas por los clientes Hidroambiental S.A.S no es responsable de la toma de muestra ni de las condiciones de preservación, almacenamiento y transporte antes de la recepción
Los anteriores resultados son válidos únicamente para la muestra analizada
Este informe no puede reproducirse sin la aprobación de Hidroambiental S.A.S

Fin del Documento

ANEXO A CERTIFICADO DE ANÁLISIS

REPORTE DE ÍNDICE IRCA

No . de Laboratorio/No. de Informe AP26-5469
Solicitado por OZONO SAS ESP - JENNIFER BARBOSA HURTADO
Procedencia HIDRANTE EN ESQUINA DE PARMA
Dirección CALLE 4 CON CARRERA 24, LA NUEVA ITALIA
Municipio PALMIRA
Clase de Agua TRATADA
Uso del Agua CONSUMO
Punto de Muestreo PUNTO 1

RESULTADOS DE ÍNDICE IRCA

Parámetro Analizado	Unidad	Especificacion Res. 2115 de 2007	Puntaje de Riesgo Res. 2115 de 2007	Resultado de Muestra	Puntaje Asignado IRCA Cuadro 6. Artículo 13. Res 2115
Cloro Residual Libre	mg Cl2/L	0,3 - 2,0	15	1,15	0
Color Aparente	UPC	0 - 15	6	< 8	0
pH	Unidades de pH	6,5 - 9,0	1.5	7,39	0
Temperatura	ºC		0	24,3	0
Turbiedad	NTU	0 - 2	15	< 1	0
SUMATORIA PUNTAJES DE RIESGO ASIGNADOS A CARACTERÍSTICAS NO ACEPTABLES					**0**
SUMATORIA PUNTAJES DE RIESGO ASIGNADOS A TODAS LAS CARACTERÍSTICAS ANALIZADAS					**37.5**
$IRCA = \frac{\sum \text{Puntaje de riesgo asignado a características no aceptables}}{\sum \text{Puntaje de riesgo asignado a todas las características analizadas}} \times 100$					**0.0**
CLASIFICACIÓN					**SIN RIESGO**
Laboratorio con SGC en la Norma NTC/ISO/IEC 17025 y autorizado por INS Res. 00001598 de 2025 (SUB) = Parámetro subcontratado					

El puntaje de riesgo se aplica con base en el Cuadro No. 6 del Artículo 13 de la Resolución 2115 de 2007
La clasificación se aplica con base en el Cuadro No. 7 del Artículo 15 de la Resolución 2115 de 2007

Fin del Anexo

CERTIFICADO DE ANÁLISIS

No . de Laboratorio/No. de Informe	AP26-5479
Solicitado por	OZONO SAS ESP - JENNIFER BARBOSA HURTADO
Procedencia	HIDRANTE FRENTE A TURÍN
Dirección	CALLE 3 ENTRE CARRERAS 24 Y 25, LA NUEVA ITALIA
Municipio	PALMIRA
Clase de Agua	TRATADA
Uso del Agua	CONSUMO
Punto de Muestreo	PUNTO 2
Fecha de Muestreo	2026-09-28 02:15 PM
Fecha de Recepción	2026-09-28
Responsable del Muestreo	Hidroambiental_S.A.S
Plan de Muestreo	FT-MM-020
Procedimiento de Muestreo	PT-MM-003

RESULTADOS DE LABORATORIO

Parámetro Analizado	Unidad	Método Utilizado	Resultado	Fecha de Análisis	Res 2115 de 2007
Cloro Residual Libre	mg Cl2/L	SM 4500-Cl- G	0,91	2026-09-28	0,3 - 2,0
Coliformes Totales	UFC/100mL	SM 9222 B	0	2026-09-28	0 - 0
Color Aparente	UPC	SM 2120 C	< 8	2026-09-30	0 - 15
Escherichia coli	UFC/100mL	SM 9222 D	0	2026-09-28	0 - 0
pH	Unidades de pH	SM 4500-H+ B	7,13	2026-09-28	6,5 - 9,0
Temperatura	ºC	SM 2550 B	24,9	2026-09-28	---
Turbiedad	NTU	SM 2130 B	< 1	2026-09-30	0 - 2

Laboratorio con SGC en la Norma NTC/ISO/IEC 17025 y autorizado por INS Res. 00001598 de 2025
(SUB) = Parámetro Subcontratado.

Aprobó

Jose Manuel Valencia Marin
Químico PQ-09158
Director Técnico del Laboratorio

Lorena Villegas
Microbióloga
Coordinadora Laboratorio Microbiología

General

Laboratorio de Microbiología: Con base en los parámetros microbiológicos analizados, la muestra cumple con los criterios de calidad establecidos para agua destinada al consumo humano, de conformidad con la normativa vigente.
Laboratorio de Fisicoquímica: Con base en los parámetros fisicoquímicos analizados, la muestra cumple con los criterios de calidad establecidos para agua destinada al consumo humano, de conformidad con la normativa vigente.

*Cuando las muestras son suministradas por los clientes Hidroambiental S.A.S no es responsable de la toma de muestra ni de las condiciones de preservación, almacenamiento y transporte antes de la recepción
Los anteriores resultados son válidos únicamente para la muestra analizada
Este informe no puede reproducirse sin la aprobación de Hidroambiental S.A.S

Fin del Documento

ANEXO A CERTIFICADO DE ANÁLISIS

REPORTE DE ÍNDICE IRCA

No . de Laboratorio/No. de Informe AP26-5479
Solicitado por OZONO SAS ESP - JENNIFER BARBOSA HURTADO
Procedencia HIDRANTE FRENTE A TURÍN
Dirección CALLE 3 ENTRE CARRERAS 24 Y 25, LA NUEVA ITALIA
Municipio PALMIRA
Clase de Agua TRATADA
Uso del Agua CONSUMO
Punto de Muestreo PUNTO 2

RESULTADOS DE ÍNDICE IRCA

Parámetro Analizado	Unidad	Especificacion Res. 2115 de 2007	Puntaje de Riesgo Res. 2115 de 2007	Resultado de Muestra	Puntaje Asignado IRCA Cuadro 6. Artículo 13. Res 2115
Cloro Residual Libre	mg Cl2/L	0,3 - 2,0	15	0,91	0
Coliformes Totales	UFC/ 100mL	0 - 0	15	0	0
Color Aparente	UPC	0 - 15	6	< 8	0
Escherichia coli	UFC/ 100mL	0 - 0	25	0	0
pH	Unidades de pH	6,5 - 9,0	1.5	7,13	0
Temperatura	ºC		0	24,9	0
Turbiedad	NTU	0 - 2	15	< 1	0
SUMATORIA PUNTAJES DE RIESGO ASIGNADOS A CARACTERÍSTICAS NO ACEPTABLES					**0**
SUMATORIA PUNTAJES DE RIESGO ASIGNADOS A TODAS LAS CARACTERÍSTICAS ANALIZADAS					**77.5**
$IRCA = \frac{\sum \text{Puntaje de riesgo asignado a características no aceptables}}{\sum \text{Puntaje de riesgo asignado a todas las características analizadas}} \times 100$					**0.0**
CLASIFICACIÓN					**SIN RIESGO**
Laboratorio con SGC en la Norma NTC/ISO/IEC 17025 y autorizado por INS Res. 00001598 de 2025 (SUB) = Parámetro subcontratado					

El puntaje de riesgo se aplica con base en el Cuadro No. 6 del Artículo 13 de la Resolución 2115 de 2007
La clasificación se aplica con base en el Cuadro No. 7 del Artículo 15 de la Resolución 2115 de 2007

Fin del Anexo